

Disponible 2014

\* Fiche provisoire susceptible de modification



## Filtres à eau pour réfrigérateur Multi-portes

Les réfrigérateurs américains équipés d'un distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée, possèdent un filtre à eau, d'une capacité de filtration d'environ 1800 litres.

## Quand doit-on changer le filtre?

Les normes constructeurs imposent d'indiquer que le filtre doit être remplacé tous les six mois. Dès lors, tous les six mois, l'indicateur de changement de filtre (sur le panneau de commande) change de couleur (passe du vert à l'orange au 5e mois, puis au rouge au 6e mois) indiquant que le filtre doit être changé. Néanmoins, le changement du filtre dépend de la consommation d'eau, de la dureté et de la pureté de l'eau. Le filtre doit donc être changé lorsque le consommateur constate que le goût de son eau a changé.

## Comment remplacer le filtre?

### Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAF-CIN

- 1- A l'intérieur du réfrigérateur, dévisser le filtre à eau usagé de son réceptacle, puis l'enlever.
- 2- Prendre le nouveau filtre, et coller sur la bouteille la date d'installation de ce filtre.
- 3- Enlever le bouchon bleu.
- 4- Aligner le symbole de déverrouillage de la cartouche avec la flèche du support de cartouche.
- 5- Tourner d'un quart de tour sans forcer jusqu'au symbole de verrouillage.
- 6- Réinitialiser le voyant «filter indicator».



Code EAN: 8 808 993 705 788

Ce filtre à eau HAF-CIN est conçu pour les références suivantes:

- RF858VALASL
- RF24HSESBSR
- RF24FSEDBSR
- RH57H90507F